





## REFERENCIAS MÁS IMPORTANTES DE HYDRO MARCOS INGENIEROS, EN ESPAÑA

CENTRAL	Potencia (MW)	Grupo	Ciente	Regulador de velocidad (grupo óleo + regulador electrónico)	Grupo óleo para mando automático de compuerta	Filtro automático para agua de refrigeración	Sistema de refrigeración completo	Automatización de compuerta	Automatización válvula de entrada	Modernización y autolubricados de inyectores y deflectores	Modernización y autolubricados del distribuidor	Reparación bombas del regulador	Reparación de válvulas de entrada	Renovación de laberintos	Cerrojo para el distribuidor	Sistema de frenado	Sistema de engrase a cojinetes	Sistema de inyección al pivote	Sistema de drenajes	Renovación sevomotor del distribuidor	
Regueiro	13,6	2	UF			•															
Salas	48		UF			•										•					
San Juan	16,7	1	UF			•	•				•										
San Juan	16,7	2	UF			•	•							•					•		
Tambre II	52		UF			•	•									•		•			
Velle	40	1	UF			•															
Velle	40	2	UF			•															
Villalba	5,2	1	UF			•	•				•			•	•		•				
Villalba	5,2	2	UF			•	•				•			•	•		•				
Zorita	3,6	1	UF	•		•	•								•						•
Zorita	3,6	2	UF	•		•	•								•						•
Zorita	3,6	3	UF	•		•	•								•						•
Argoné	7,2	1	EG	•		•	•				•			•							
Argoné	7,2	2	EG	•		•	•				•			•							
Biescas II	31	1	EG	•									•								•
Biescas II	31	2	EG	•									•								•
Boadas	3,5		EG								•										
Celis	3,8		EG	•		•	•						•	•			•				•
Herrerías	4,2	1	EG	•							•		•								
Herrerías	4,2	2	EG	•							•		•								
Oliana Auxiliar	12,6		EG								•										
Pendis	2		EG								•										
Peña de Bejo	7,5	1	EG	•		•	•			•			•				•				
Peña de Bejo	7,5	2	EG	•			•			•			•				•				

## REFERENCIAS MÁS IMPORTANTES DE HYDRO MARCOS INGENIEROS, EN ESPAÑA

CENTRAL	Potencia (MW)	Grupo	Ciente	Regulador de velocidad (grupo óleo + regulador electrónico)	Grupo óleo para mando automático de compuerta	Filtro automático para agua de refrigeración	Sistema de refrigeración completo	Automatización de compuerta	Automatización válvula de entrada	Modernización y autolubricados de inyectores y deflectores	Modernización y autolubricados del distribuidor	Reparación bombas del regulador	Reparación de válvulas de entrada	Renovación de laberintos	Cerrojo para el distribuidor	Sistema de frenado	Sistema de engrase a cojinetes	Sistema de inyección al pivote	Sistema de drenajes	Renovación sevomotor del distribuidor
Peñadrada	18,8	1	EG								•			•						
Pont de Rei	23,2	1	EG								•			•						
Pont de Rei	23,2	2	EG								•			•						
Prada	35,5	1	EG								•			•						
Prada	35,5	2	EG								•			•						
Rozadío	5,2	1	EG	•		•	•			•			•				•			
Rozadío	5,2	2	EG				•				•		•	•			•	•		•
Vielha	11	2	EG								•			•						
Vilaller	2,1	3	EG								•			•		•				
Cirat	7,7	1	IB										•							
Cofrentes	41,4	1	IB	•																
Cofrentes	41,4	2	IB	•																
Cofrentes	41,4	3	IB	•																
El Picazo	9	1	IB	•																
El Picazo	9	2	IB	•																
Lucas de Urquijo	13,6	3	IB	•																
Lucas de Urquijo	14	4	IB	•																
Saucelle	60	1	IB	•																
Saucelle	60	2	IB	•																
Saucelle	60	3	IB	•																
Saucelle	60	4	IB	•																

(UF) UNIÓN FENOSA GENERACIÓN, S.A.      (EG) ENDESA GENERACIÓN, S.A.      (IB) IBERDROLA, S.A.

Para más información y referencias [www.hydomarcos.es](http://www.hydomarcos.es)